

Freiwillige *Wartleth*
FEUERWEHR

Datum: 21.02.2025

Zeit: 23:36 Uhr

Wir wurden zusammen mit der Feuerwehr Hekeln in die Industriestraße gerufen. Auf einem Schiff gab es nach einem Kurzschluss, Brandgeruch auf dem "Bridge-Deck" in einem Raum. Mit zwei Wärmebildkameras wurde nach erhöhten Temperaturen gesucht. Nach der Demontage eines Teils des Einbauschranks, wurde ein 230 Volt Elektroverteiler gefunden, aus dem Verschmorte Kabel führten. Unter dem Verteiler wurden Brandspuren festgestellt. Über dem Verteiler tropfte Wasser auf dem Verteiler. Die Feuerwehr brauchte keine Löschmaßnahmen mehr einleiten. Nach Abschaltung der Stromzufuhr des Elektrovertailers viel die Temperatur des

Freiwillige *Wartfleth*
FEUERWEHR

Verteilers langsam ab. Um 0:28 Uhr war der Einsatz beendet.